
12
11
10
9
8
7
6
5
Resistivity, log Ohms
101
102
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Carbonblack Level, pphw Alpha

Fig. 1